

PORTAL DE OLARTE



De las seis puertas que disponía la muralla de Arrasate, solamente una de ellas conserva la traza de la construcción original, se trata del Portal de Olarte.

Tras casi ocho siglos de existencia, ha comenzado a dar señales de afectación a la piedra. Ante los riesgos de desprendimiento, el Ayuntamiento de Arrasate tomó la acertada decisión de asegurarlo, para lo cual contrató a la empresa especializada Harri.

AZE fue consultada por la institución, para aportar asesoramiento sobre la restauración de los diferentes elementos que conforman el arco, (escudo, dovelas, frontón, mortero, etc.).

Proponiendo una puesta en valor global y definitiva de la citada puerta.

- .- Retirando el encachado de cemento que lo ocultaba en ambos laterales.
- .- Limpieza cuidadosa de la piedra y recuperación de las juntas con mortero especial.
- .- Colocación de fuentes de iluminación a fin de resaltar el conjunto.
- .- Retejo para mayor protección del escudo.



Sorprendentemente la retirada del encachado superficial dejó a la luz un relleno de piedra menuda con incrustaciones de cerámica (teja) que no corresponde con la construcción original, por lo que se tomó la decisión de ocultarlo nuevamente bajo un nuevo encachado.

El arco fue reforzado mediante grapas metálicas y productos consolidantes, reafirmando su seguridad. Se procedió a continuación a su impermeabilización y nuevo retejo al igual que el frontón donde se halla el escudo.

La totalidad de la piedra fue limpiada y tratada con productos protectores, así como sus juntas revocadas con mortero de características similares a las originales.



AZE, agradece al Ayuntamiento la disposición mostrada para su meticulosa restauración, sin por ello dejar de mostrar nuestra decepción ante la aparición del citado material de relleno secundario que, ha imposibilitado la realización del proyecto inicial.