



Código	Disfunción
1	Eliminación de la rotonda
2	Rediseño de la rotonda y de los itinerarios para peatones
3	Implementación de acera o espacio seguro para la circulación de peatones
4	Propuesta de reurbanización y reorganización del entorno
5	Ampliación de acera
6	Implementación de paso de peatones
7	Instalación de ascensor
8	Mejora de la iluminación
9	Rebaje de paso de peatones
10	Mejora de las condiciones del pavimento
11	Eliminación de pilonas
12	Disminución/eliminación pilonas a lo largo del itinerario peatonal
13	Mejora en la convivencia entre modos de desplazamiento mediante actualización de la ordenanza
14	Mejora del estado de la señalización
15	Eliminación de plaza de aparcamiento para mejorar la visibilidad
16	Conversión de la calle en plataforma única
17	Proyecto itinerario peatonal de conexión con Udala
18	Pacificación del entorno para la mejora en la seguridad del itinerario escolar

Legenda
● Actuaciones